

Regionaler Velowegnetzplan Biel-Seeland RVNP 2026 / Planification régionale des réseaux de voies cyclables 2026 (PRRVC) de Bienne-Seeland

Anhang 1: Handlungsbedarf Velowegnetz / Annexe 1 : Besoin d'action sur le réseau de voies cyclables

Legende / Légende

Strassenkategorie / Federführung - Catégorie de routes / Responsabilité	
NS3 / RN3	Nationalstrassen dritter Klasse
KS / RC	Kantonsstrassen
KRW / PPC	Kantonaler Radweg
GS/PS - RC/RP	Gemeinde- und Privatstrassen

Netzhierarchiestufe RVNP 2026 / Niveaux hiérarchiques PRRVC 2026	
VB / VEC	Velobahn / Voie express cyclable
HVI / LCPI	Velohauptverbindung I / Liaison cyclable principale I
HVII / LCPII	Velohauptverbindung II / Liaison cyclable principale II
NV / LCS	Velonebenverbindung / Liaison cyclable secondaire

Umsetzungsstand / Statut de mise en œuvre
noch nicht begonnen / non démarré
in Bearbeitung / en cours
sistiert / suspendu
abgeschlossen / terminé
Abstandnahme / Abandonné

Nr.	Art	Bezeichnung	Gemeinde(n)	Strassenkategorie / Federführung				RVNP 2026	Velo-land-route	Begründung / Bemerkung	Koordination SVN	Koordination RGSK	AP A-Horizont	Umsetzungsstand
				NS3	KS	KRW	GS/PS							
N°	Type	Désignation	Commune(s)	Catégorie de routes / Responsabilité				PRRVC 2026	Itin. de « La Suisse à vélo »	Motif / Remarque	Coordination PSRVC	Coordination CRTU	PA Horizon A	Statut de mise en œuvre
				RN3	RC	PPC	RC / RP							
HB03	Schwachstelle	Kappelen, Brücke Autobahn	Kappelen				x	HVI	-	Fehlende Veloinfrastruktur		RGSK25: BBS.FVV- Ü.20.16		noch nicht begonnen
HB04	Schwachstelle	Kappelen. Abzweigung Feldweg - Lyss, Kreisel Südstrasse	Kappelen, Lyss				x	HVI	-	Fehlende Veloinfrastruktur		RGSK25: BBS.FVV- Ü.20.17		noch nicht begonnen
HB05	Schwachstelle	Seedorf, Graben - Seedorf, Lyssstrasse	Seedorf		x		x	NV	-	Teilweise fehlende Veloinfrastruktur, Sicherheitsdefizit, Schulweg		-		noch nicht begonnen
HB06	Schwachstelle	Seedorf, Lyssstrasse - Seedorf, Wilerstrasse	Seedorf		x			HVI	-	Fehlende Veloinfrastruktur, Sicherheitsdefizit, Schulweg		-		noch nicht begonnen
HB07	Schwachstelle	Seedorf, Wilerstrasse - Seedorf,	Seedorf		x			HVII	-	Sicherheitsdefizit, Schulweg		-		noch nicht begonnen
HB08	Schwachstelle	Seedorf, Seebach - Aarberg, Saumweg	Seedorf, Aarberg		x			HVII	-	Sicherheitsdefizit, Schulweg		-		noch nicht begonnen
HB09	Schwachstelle	Aarberg, Saumweg - Aarberg, Haleweg	Aarberg		x			HVII	-	Sicherheitsdefizit, Schulweg		RGSK25: BBS.FVV- Ü.20.11		noch nicht begonnen
HB10	Schwachstelle	Aarberg, Haleweg - Aarberg, Bahnhofstrasse	Aarberg		x			HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur, Sicherheitsdefizit, Schulweg,		RGSK25: BBS.FVV- Ü.20.10		noch nicht begonnen
HB12	Schwachstelle	Dr. Schneider-Strasse, Einmündung Aarbergerstrasse	Nidau				x	VB / HVI	50, 64	Sicherheitsdefizit, fehlender Komfort		RGSK21: BBS.FVV- Ü.01.10	AP4	noch nicht begonnen
HB13	Schwachstelle	Nidau, Kreisel Allmendstrasse - Nidau, Kreisel Keltenstrasse	Nidau		x			HVI	-	Sicherheitsdefizit, Schulweg		RGSK25: BBS.FVV- Ü.17.04	AP5	in Bearbeitung
HB14	Schwachstelle	Port, Kreisel Allmendstrasse - Bellmund, Lohngasse	Bellmund, Ipsach, Port		x			HVI	-	Sicherheitsdefizit, Schulweg		RGSK25: BBS.FVV- Ü.17.05	AP5	in Bearbeitung
HB21	Schwachstelle	Treiten, Hauptstrasse - Brüttelen, Gallsteinweg	Brüttelen, Treiten				x	HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur, schmale Strasse		RGSK25: BBS.FVV- Ü.20.13		sistiert

Nr.	Art	Bezeichnung	Gemeinde(n)	Strassenkategorie / Federführung				RVNP 2026	Velo- land- route	Begründung / Bemerkung	Koordination SVN	Koordination RGSK	AP A- Hori- zont	Umsetzungsstand
				NS3	KS	KRW	GS/PS							
N°	Type	Désignation	Commune(s)	Catégorie de routes / Responsabilité				PRRVC 2026	Itin. de « La Suisse à vélo »	Motif / Remarque	Coordination PSRVC	Coordination CRTU	PA Hori- zon A	Statut de mise en œuvre
				RN3	RC	PPC	RC / RP							
HB22	Schwachstelle	Brüttelen, Christlicherain - Finsterhennen, Riedere	Brüttelen, Finsterhennen				x	HVII	-	Teilweise nicht befestigt, Schulweg		RGSK25: BBS.FVV- Ü.20.12		noch nicht begonnen
HB23	Schwachstelle	Lüscherz, Hagneckstrasse - Lüscherz, Obermatte	Lüscherz		x			HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur, hohes Tempo (80 km/h)		-		noch nicht begonnen
HB24	Schwachstelle	Walperswil, Aare-Hagneck-Kanal - Walperswil, Stockmattweg	Walperswil				x	HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur, schmale Strasse, Kiestransport (Schwerverkehr)		-		noch nicht begonnen
HB26	Schwachstelle	Rapperswil, Schulhaus - Schüpfen, Lyssbach	Rapperswil, Schüpfen		x			HVI	-	Fehlende Veloinfrastruktur, Schulweg		-		noch nicht begonnen
HB27	Schwachstelle	Schüpfen, Lyssbach - Schüpfen, Oberdorfstrasse	Schüpfen		x			HVI / HVII	64	Fehlende Veloinfrastruktur, Schulweg		RGSK25: BBS.MIV- Auf.03.06		in Bearbeitung
HB28	Schwachstelle	Grossaffoltern, Subergfeld - Grossaffoltern, Martinsmattstrasse	Grossaffoltern		x			HVI	64	Fehlende Veloinfrastruktur		-		noch nicht begonnen
HB29	Netzlücke / Lacune du réseau	Nidau, Kreisel Keltenstrasse - Biel, Knoten Salzhausstrasse / Nidau, rond- point Keltenstrasse - Bienne, carrefour Rue de la Gabelle	Biel/Bienne, Nidau				x	VB / HVI	-	Netzlücke / Lacune du réseau	SVN25: 58	RGSK25: BBS.FVV- Ü.18.04		noch nicht begonnen
HB31	Netzlücke	Neue Brücke über Nidau-Büren-Kanal (Höhe Römerstrasse)	Nidau, Port				x	HVI	-	Netzlücke	SVN25: 81	RGSK25: BBS.FVV- Ü.02.05		noch nicht begonnen
HB32	Schwachstelle	Brücke über Zihl (Höhe Römerstrasse)	Nidau				x	HVI	-	Sicherheitsdefizit, schmale Brücke		RGSK25: BBS.FVV- Ü.02.06		noch nicht begonnen
HB33	Schwachstelle	Querung Bernstrasse (Höhe Guglerstrasse)	Nidau		x			HVI / HVII	-	Sicherheitsdefizit	SVN25: 82	RGSK25: BBS.MIV- Auf.06	AP5	in Bearbeitung
HB34	Schwachstelle	Querung Bürenstrasse (Höhe Innovationsstrasse)	Lengnau		x			HVII	-	Sicherheitsdefizit		RGSK25: BBS.FVV- Ü.20.04	AP4	noch nicht begonnen
HB38.1	Schwachstelle	St. Niklaus (St. Niklausgasse - Am Waldrand)	Bellmund, Merzligen		x			HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		in Bearbeitung
HB38.2	Schwachstelle	Bellmund, Lohngasse - Bellmund, Stöcklerengasse	Bellmund		x			HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		in Bearbeitung
HB38.3	Schwachstelle	Jens, Küfergasse - Jens, Moosgass	Jens		x			HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		noch nicht begonnen
HB38.4	Schwachstelle	Busswil Ortseingang Süd - Busswil, Chilchacher	Lyss				x	HVI / HVII	44	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		noch nicht begonnen
HB38.5.1	Schwachstelle	Büren an der Aare, Kanalstrasse - Büren an der Aare, Trappeten	Büren an der Aare				x	HVII	44	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		noch nicht begonnen
HB38.5.2	Schwachstelle	Büren an der Aare, Kanalstrasse - Büren an der Aare, Trappeten	Büren an der Aare		x			HVII	44	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		noch nicht begonnen
HB38.6	Schwachstelle	Lengnau, Kreisel Eyweg - Lengnau, Solothurnstrasse	Lengnau		x			HVI	50	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		noch nicht begonnen
HB38.7	Schwachstelle	Leuzigen, Käsereistrasse - Leuzigen, Galgenweg	Leuzigen		x			HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		RGSK25: BBS.FVV- Ü.20.08		noch nicht begonnen

Nr.	Art	Bezeichnung	Gemeinde(n)	Strassenkategorie / Federführung				RVNP 2026	Velo- land- route	Begründung / Bemerkung	Koordination SVN	Koordination RGSK	AP A- Hori- zont	Umsetzungsstand
				NS3	KS	KRW	GS/PS							
N°	Type	Désignation	Commune(s)	Catégorie de routes / Responsabilité				PRRVC 2026	Itin. de « La Suisse à vélo »	Motif / Remarque	Coordination PSRVC	Coordination CRTU	PA Hori- zon A	Statut de mise en œuvre
				RN3	RC	PPC	RC / RP							
HB38.8.1	Schwachstelle	Oberwil bei Büren, Breitematt - Oberwil bei Büren, Im Dorf	Oberwil bei Büren				x	HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		noch nicht begonnen
HB38.8.2	Schwachstelle	Oberwil bei Büren, Breitematt - Oberwil bei Büren, Im Dorf	Oberwil bei Büren		x			HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		noch nicht begonnen
HB38.9	Schwachstelle	Grossaffoltern, Brunnacher - Grossaffoltern, Schmidebach	Grossaffoltern		x			HVI / HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		noch nicht begonnen
HB38.10	Schwachstelle	Rapperswil, Zilmattstrasse - Rapperswil, Stollen	Rapperswil		x			HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		noch nicht begonnen
HB38.11	Schwachstelle	Walperswil, Bühlstrasse - Walperswil, Böschentalweg	Walperswil		x			HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		noch nicht begonnen
HB38.12	Schwachstelle	Täuffelen, Aarbergstrasse - Täuffelen, Leimenstrasse	Täuffelen		x			HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		noch nicht begonnen
HB38.13	Schwachstelle	Brüttelen, Christlicherain - Brüttelen, Treitenstrasse	Brüttelen		x			HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		noch nicht begonnen
HB38.14	Schwachstelle	Lüscherz, Obermatte - Lüscherz, Riedmatte	Lüscherz		x			HVII	5, 50	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		noch nicht begonnen
HB38.15	Schwachstelle	Vinzel, Strandbode - Vinzel, Dorfstrasse	Vinzel		x			HVII	5, 50, 59	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		noch nicht begonnen
HB38.16	Schwachstelle	Erlach, Unter den Halden - Erlach, Stadtgraben	Erlach		x			HVII	5, 50	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		noch nicht begonnen
HB38.17	Schwachstelle	Gals, Wydenweg - Gals, Neuenburgstrasse	Gals		x			HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		noch nicht begonnen
HB38.18	Schwachstelle	Ins, Mettlet - Ins, Eichmatte	Ins		x			HVI	59	Teilweise fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		noch nicht begonnen
HB38.19.1	Schwachstelle	Müntschemier, Treitengasse - Müntschemier, Muttli	Müntschemier				x	HVII	-	Teilweise fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		noch nicht begonnen
HB38.19.2	Schwachstelle	Müntschemier, Friedhof - Müntschemier, Treitengasse	Müntschemier		x			HVI	-	Teilweise fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		noch nicht begonnen
HB38.22	Schwachstelle	Kallnach, Wolfbergweg - Kallnach, Fuchsgrubenweg	Kallnach		x			HVI / HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt,	SVN25: 93	-		noch nicht begonnen
HB38.23	Schwachstelle	Aarberg, Bahnhofstrasse - Aarberg, Schützengässli	Aarberg		x			HVI	44	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		noch nicht begonnen
HB38.24	Schwachstelle	Bargen, Juchachere - Bargen, Bargendamm	Bargen		x			HVI	-	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		noch nicht begonnen
HB40	Schwachstelle	Meinisberg, Hauptstrasse - Meinisberg, Hintere Gasse	Meinisberg				x	NV	-	Fahrverbot Velo auf Rosenweg		-		noch nicht begonnen
HB41	Schwachstelle	Scheuren, Grünenbach - Dotzigen, Grien	Dotzigen, Scheuren, Schwadernau				x	HVII	24	Fehlende Veloinfrastruktur,		RGSK25: BBS.FVV- Ü.17.10	AP5	in Bearbeitung
HB43	Schwachstelle	Kreisel Alte Lyssstrasse	Aarberg		x			HVI / NV	-	Sicherheitsdefizit		RGSK25: BBS.FVV- Ü.20.09		noch nicht begonnen
HB44	Schwachstelle	Knoten Biel-/ Murtenstrasse	Aarberg		x			HVI	44	Sicherheitsdefizit		-		in Bearbeitung
HB45	Schwachstelle	Feldwege Herren-, Neue-, Weiermatte	Ipsach, Nidau				x	VB / NV	-	Teilweise nicht befestigt		RGSK21: BBS.FVV- Ü.01.07	AP4	noch nicht begonnen

Nr.	Art	Bezeichnung	Gemeinde(n)	Strassenkategorie / Federführung				RVNP 2026	Velo- land- route	Begründung / Bemerkung	Koordination SVN	Koordination RGSK	AP A- Hori- zont	Umsetzungsstand
				NS3	KS	KRW	GS/PS							
N°	Type	Désignation	Commune(s)	Catégorie de routes / Responsabilité				PRRVC 2026	Itin. de « La Suisse à vélo »	Motif / Remarque	Coordination PSRVC	Coordination CRTU	PA Hori- zon A	Statut de mise en œuvre
				RN3	RC	PPC	RC / RP							
HB47	Schwachstelle	Einmündung Feldweg in Beundenring	Nidau				x	VB	-	Teilweise nicht befestigt, Sicherheitsdefizit		RGSK21: BBS.FVV- Ü.01.08	AP4	in Bearbeitung
HB48	Schwachstelle	Büetigen, Buswilstrasse - Büetigen, Pappelweg	Büetigen		x			HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		noch nicht begonnen
HB50	Schwachstelle	Feldweg südlich Ammerzwilstrasse	Grossaffoltern				x	HVI / NV	-	Teilweise nicht befestigt		RGSK25: BBS.FVV- Ü.20.14		sistiert
HB51	Schwachstelle	Einmündungen Feldwege in übergeordnetes Netz	Grossaffoltern				x	HVI / NV	-	Sicherheitsdefizit		RGSK25: BBS.FVV- Ü.20.15		noch nicht begonnen
HB52.1	Schwachstelle	Schüpfen, Oberdorfstrasse - Schüpfen, Härbächlimatt	Schüpfen				x	NV	64	Fehlende Veloinfrastruktur		-		noch nicht begonnen
HB52.2	Schwachstelle	Schüpfen, Härbächlimatt - Schüpfen, Regionsgrenze s.b./b	Schüpfen		x			NV	64	Fehlende Veloinfrastruktur		-		noch nicht begonnen
HB54	Schwachstelle	Vinelz, Bergweg - Vinelz, im Gäu	Vinelz				x	HVII	59	Teilweise nicht befestigt		RGSK25: BBS.FVV- Ü.20.18		sistiert
HB55	Schwachstelle	Gals, Neuenburgstrasse - Gampelen, Oberdorfstrasse	Gals, Gampelen		x			HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur		-		noch nicht begonnen
HB56	Netzlücke	Neue Brücke über Nidau-Büren-Kanal (Höhe Erlenweg)	Nidau				x	NV	-	Netzlücke		-		sistiert
HB57	Schwachstelle / Point problématique	Verbindung zwischen Nidau-Büren- Kanal und Schüss / Liaison entre le canal de Nidau-Büren et La Suze	Biel/Bienne, Nidau				x	HVI / NV	-	Aufwertung Veloinfrastruktur / Amélioration de l'infrastructure cyclable		RGSK21: BBS.LV-Ü.7.2	AP2	sistiert
HB59.1	Netzlücke	Büren an der Aare, Gummenweg - Gemeindegrenze Rüti bei Büren	Büren an der Aare			x		HVII	44	Netzlücke	SVN25: 88	RGSK25: BBS.FVV- Ü.20.06		in Bearbeitung
HB59.2	Schwachstelle / Netzlücke	Gemeindegrenze Büren an der Aare - Rüti bei Büren, Rodete	Rüti bei Büren		x	x		HVII / NV	44	Netzlücke, fehlende Veloinfrastruktur	SVN25: 88	RGSK25: BBS.FVV- Ü.20.07		in Bearbeitung
HB63	Schwachstelle	Hagneck, Leimenstrasse - Hagneck, Dammstrasse	Hagneck		x			HVII	8	Fehlende Veloinfrastruktur		-		noch nicht begonnen
HB64	Schwachstelle	Gals, Kreisel, Thiellestrasse - Gals, Neuenburgstrasse	Gals		x			HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur		-		noch nicht begonnen
HB65	Schwachstelle	Ins, Gampelengasse - Ins, Faggersweg	Ins				x	HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		-		noch nicht begonnen
HB66	Schwachstelle / Point problématique	Evilard, Ende der Welt-Strasse - Evilard, Burgerweg / Evilard, Chem. du Bout du Monde - Evilard, Burgerweg	Evilard				x	HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur (insb. talwärts) / Infrastructures cyclables manquantes (notamment en descente)		-		noch nicht begonnen
HB67	Schwachstelle	Dotzigen, Hole - Dotzigen, Im Leimer	Dotzigen		x			HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur		RGSK25: BBS.FVV- Ü.20.03		noch nicht begonnen
HB72	Netzlücke	Neue Brücke über A6	Brügg			x		HVI	-	Netzlücke	SVN25: 95	RGSK21: BBS.FVV-Ü.10		in Bearbeitung
HB73	Netzlücke	Schliessung Netzlücke nordseitig Bernstrasse	Brügg			x		HVII	-	Netzlücke	SVN25: 96	RGSK21: BBS.FVV- Ü.01.12	AP4	noch nicht begonnen

Nr.	Art	Bezeichnung	Gemeinde(n)	Strassenkategorie / Federführung				RVNP 2026	Velo- land- route	Begründung / Bemerkung	Koordination SVN	Koordination RGSK	AP A- Hori- zont	Umsetzungsstand
				NS3	KS	KRW	GS/PS							
N°	Type	Désignation	Commune(s)	Catégorie de routes / Responsabilité				PRRVC 2026	Itin. de « La Suisse à vélo »	Motif / Remarque	Coordination PSRVC	Coordination CRTU	PA Hori- zon A	Statut de mise en œuvre
				RN3	RC	PPC	RC / RP							
HB74	Netzlücke	Neue Brücke über Nidau-Büren-Kanal (Höhe Spitalzentrum)	Aegerten, Brügg			x		VB	-	Netzlücke	SVN25: 95	RGSK25: BBS.FVV-Ü.10		in Bearbeitung
HB75	Schwachstelle	Brügg, Hauptstrasse - Brügg, Netzlücke M72	Brügg			x		HVI	-	Sicherheitsdefizit		RGSK21: BBS.FVV- Ü.01.14	AP4	in Bearbeitung
HB76	Schwachstelle	Kappelen, Kreisel Autobahnauffahrt A6 Lyss, Kreisel Unterer Aareweg	Kappelen, Lyss		x			HVI	-	Sicherheitsdefizit insb. an den Kreiseln, Schulweg		-		in Bearbeitung
HB77	Netzlücke	Lengnau, Leugenenweg - Meinisberg, Aglere	Lengnau, Meinisberg				x	HVII / NV	-	Netzlücke		RGSK25: BBS.FVV- Ü.20.05		noch nicht begonnen
HB78	Schwachstelle	Querung Bürenstrasse (Höhe Sonnenhofstrasse)	Pieterlen		x			HVII	-	Sicherheitsdefizit		-		noch nicht begonnen
HB81	Schwachstelle / Point problématique	Oberer Quai (Neumarktstrasse - Biel- Schüss) / Quai du Haut (Rue du Marché- Neuf - Bienne-La Suze)	Biel/Bienne				x	HVI	-	Sicherheitsdefizit / Défait de sécurité		RGSK21: BBS.FVV- Ü.07.04	AP3	noch nicht begonnen
HB82	Schwachstelle	Twann-Tüscherz, Schössli - Twann- Tüscherz, Twann	Twann-Tüscherz	x				HVI	-	Sicherheitsdefizit, Schulweg		RGSK21: BBS.FVV- Ü.07.05	AP3	noch nicht begonnen
HB83	Schwachstelle / Point problématique	Holunderweg (Oberer Quai - Jurastrasse) / Chemin des Sureaux (Quai du Haut - Rue du Jura)	Biel/Bienne				x	HVI	-	Sicherheitsdefizit / Défait de sécurité		RGSK21: BBS.FVV- Ü.01.13	AP4	noch nicht begonnen
HB84	Schwachstelle	Mörigen, Aussendorfweg - Gerolfingen, Alte Bielstrasse	Gerolfingen, Mörigen		x			HVI	-	Aufwertung Veloinfrastruktur		RGSK21: BBS.FVV- Ü.01.02	AP4	noch nicht begonnen
HB85	Schwachstelle	Ligerz Gemeindegrenze Twann- Tüscherz - La Neuveville	Ligerz, La Neuveville	x				HVI	-	Sicherheitsdefizit		RGSK25: BBS.FVV- Ü.17.06	AP5	noch nicht begonnen
HB86	Schwachstelle	Sutz-Lattrigen, Chürzigraben - Sutz- Lattrigen, Grubenweg	Sutz-Lattrigen		x			HVI	-	Fehlende Veloinfrastruktur		BBS.FVV- Ü.02.01		noch nicht begonnen
HB87	Schwachstelle	Nidau, Herrenmoosweg - Nidau, Balainenweg	Nidau				x	VB	-	Fehlende Veloinfrastruktur		BBS.FVV- Ü.01.09	AP4	noch nicht begonnen
HB88	Netzlücke / Lacune du réseau	Verbindung Mühlefeldweg - Bahnhof Süd (Passarelle über Alfred-Aebi- Strasse und Murtenstrasse) / Liaison Chemin du Champ-du-Moulin - Gare Sud (passarelle au-dessus de Rue Alfred- Aebi et Rue de Morat)	Biel/Bienne				x	HVI	-	Netzlücke / Lacune du réseau	SVN25: 85	RGSK25: BBS.FVV- Ü.05		noch nicht begonnen
HB89	Netzlücke	Neue Bahnunterführung Bahnhof Nord	Lyss				x	NV	-	Netzlücke		RGSK25: BBS.FVV- Ü.06		noch nicht begonnen
HB90	Netzlücke	Neue Bahnunterführung Haltestelle Beunden	Nidau				x	HV	-	Netzlücke		RGSK25: BBS.FVV- Ü.18.05		noch nicht begonnen
HB91	Schwachstelle	Dotzigen, Dotzigelefeld - Dotzigen, im Leimer	Dotzigen				x	HVII	-	Teilweise nicht befestigt		RGSK25: BBS.FVV- Ü.20.19		noch nicht begonnen

Nr.	Art	Bezeichnung	Gemeinde(n)	Strassenkategorie / Federführung				RVNP 2026	Velo- land- route	Begründung / Bemerkung	Koordination SVN	Koordination RGSK	AP A- Hori- zont	Umsetzungsstand
				NS3	KS	KRW	GS/PS							
N°	Type	Désignation	Commune(s)	Catégorie de routes / Responsabilité				PRRVC 2026	Itin. de « La Suisse à vélo »	Motif / Remarque	Coordination PSRVC	Coordination CRTU	PA Hori- zon A	Statut de mise en œuvre
				RN3	RC	PPC	RC / RP							
HB92	Schwachstelle	Müntschemier, Muttli - Treiten, Möösl	Müntschemier, Treiten		x			HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur		RGSK25: BBS.FVV- Ü.20.01		in Bearbeitung
HB93.1	Netzlücke	Schüpfen, Bundkofen - Grossaffoltern, Bernstrasse	Grossaffoltern, Schüpfen			x	x	HVI	-	Netzlücke	SVN25: 38	RGSK25: BBS.FVV- Ü.20.02		in Bearbeitung
HB93.2	Schwachstelle	Schüpfen, Bundkofen - Grossaffoltern, Bernstrasse	Grossaffoltern, Schüpfen			x	x	HVI	-	Sicherheitsdefizit, teilweise nicht befestigt		RGSK25: BBS.FVV- Ü.20.02		in Bearbeitung
HB94	Netzlücke / Lacune du réseau	Neue Gleisquerung (Höhe Ohm-Weg) / Nouvelle traversée de voies (à hauteur de Chemin Ohm)	Biel/Bienne				x	HVI	-	Netzlücke / Lacune du réseau	SVN25: 84	RGSK25: BBS.FVV- Ü.04		in Bearbeitung
HB95	Netzlücke / Lacune du réseau	Biel, Madretschstrasse - Biel, Mattenstrasse / Bienne, Rue de Madretsch - Bienne, Rue des Prés	Biel/Bienne				x	NV	-	Netzlücke / Lacune du réseau		RGSK21: BBS.FVV- Ü.01.05	AP4	in Bearbeitung
HB96	Netzlücke / Lacune du réseau	Biel, Schmiedweg - Biel, Mühlefeldweg / Bienne, Chemin de la Forge - Bienne, Chemin du Champ-du-Moulin	Biel/Bienne				x	HVI	-	Netzlücke / Lacune du réseau	SVN25: 133	RGSK25: BBS.FVV-Ü.15	AP5	noch nicht begonnen
HB97	Netzlücke	Lyss, Grien neue Fuss- und Veloverbindung	Lyss			x		NV	-	Netzlücke		BBS.FVV- Ü.07.02	AP2	noch nicht begonnen
HB98	Netzlücke / Lacune du réseau	Neue Brücke über Taubenloch / Nouveau pont au-dessus du Taubenloch	Biel/Bienne				x	HVII	-	Netzlücke / Lacune du réseau		BBS.FVV- Ü.07.01	AP1	in Bearbeitung
HB99	Netzlücke / Lacune du réseau	Neue Brücke über Schüss / Nouveau pont au-dessus de la Suze	Biel/Bienne				x	HVI	-	Netzlücke / Lacune du réseau	SVN25: 56	RGSK21: BBS.LV- Ü.01.04	AP4	noch nicht begonnen
HB100	Schwachstelle / Point problématique	Biel, Orpundstrasse - Biel, Lehmgrubenweg / Bienne, Route d'Orpond - Bienne, Chemin de la Marnière	Biel/Bienne				x	HVI	-	Sicherheitsdefizit / Défaut de sécurité		BBS.FVV- Ü.07.11	AP1	in Bearbeitung
HB101	Netzlücke	Studen, Zägli - Aegerten, Vollstrasse	Aegerten, Studen			x		VB	-	Netzlücke	SVN25: 41	RGSK25: BBS.FVV- Ü.18.01		in Bearbeitung
HB102.1	Schwachstelle / Point problématique	Biel, Autobahnanschluss Brüggmoos - Nidau, Salzhausstrasse / Bienne, accès à l'autoroute Brüggmoos - Nidau, Rue de la Gabelle	Biel/Bienne, Nidau		x			HVI	-	Fehlende Veloinfrastruktur resp. Aufwertung Veloinfrastruktur / Infrastructures cyclables manquantes ou amélioration de l'infrastructure		-		in Bearbeitung
HB102.2	Schwachstelle	Aegerten, Vollstrasse - Biel, Autobahnanschluss Brüggmoos	Aegerten, Brügg				x	VB / NV	-	Fehlende Veloinfrastruktur resp. Aufwertung Veloinfrastruktur		RGSK25: BBS.FVV- Ü.18.02 (zur Brücke); RGSK12:BBS. FVV-Ü.07.02		in Bearbeitung
HB103	Schwachstelle	Bellmund, Stöcklerengasse - St. Niklaus, Am Waldrand	Bellmund, Merzligen		x			HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur		RGSK21: BBS.FVV- Ü.07.10	AP3	in Bearbeitung
HB104	Schwachstelle	Nidau, Balainenweg - Nidau, Uferweg	Nidau				x	HVII	-	Aufwertung Veloinfrastruktur		BBS.LV-Ü.7.11	AP1	in Bearbeitung

Nr.	Art	Bezeichnung	Gemeinde(n)	Strassenkategorie / Federführung				RVNP 2026	Velo- land- route	Begründung / Bemerkung	Koordination SVN	Koordination RGSK	AP A- Hori- zont	Umsetzungsstand
				NS3	KS	KRW	GS/PS							
N°	Type	Désignation	Commune(s)	Catégorie de routes / Responsabilité				PRRVC 2026	Itin. de « La Suisse à vélo »	Motif / Remarque	Coordination PSRVC	Coordination CRTU	PA Hori- zon A	Statut de mise en œuvre
				RN3	RC	PPC	RC / RP							
HB105	Schwachstelle	Nidau, Dr. Schneider-Strasse - Nidau, Hauptstrasse	Nidau				x	NV	-	Teilweise nicht befestigt		RGSK21: BBS.FVV- Ü.07.03	AP3	sistiert
HB106	Schwachstelle / Point problématique	Biel, Alexander-Moser-Strasse - Biel, Kreuzplatz / Bienne, Rue Alexander-Moser - Bienne, Place de la Croix	Biel/Bienne				x	HVI	-	Sicherheitsdefizit / Défait de sécurité		RGSK21: BBS.FVV- Ü.07.06	AP3	noch nicht begonnen
HB107	Schwachstelle / Point problématique	Biel, Alfred-Aebi-Strasse - Biel, Freiburgstrasse / Bienne, Rue Alfred-Aebi - Bienne, Rue de Fribourg	Biel/Bienne				x	HVI	-	Sicherheitsdefizit / Défait de sécurité		BBS.FVV- Ü.07.11	AP1	in Bearbeitung
HB108	Schwachstelle / Point problématique	Biel, Oberer Quai - Biel, Schleusenweg / Bienne, Quai du Haut - Bienne, Chemin des Écluses	Biel/Bienne				x	HVI	-	Sicherheitsdefizit / Défait de sécurité		RGSK21: BBS.FVV- Ü.01.06	AP4	noch nicht begonnen
HB109	Schwachstelle / Point problématique	Taubenlochschlucht / Gorges du Taubenloch	Biel/Bienne	x				HVII	64	Sicherheitsdefizit / Défait de sécurité		RGSK25: FVV- Nat.01		in Bearbeitung
HB110	Schwachstelle	Kappelen, Autobahnanschluss Lyss Nord - Worben, Fencherenweg	Kappelen, Worben		x			VB	-	Aufwertung Veloinfrastruktur		RGSK25: BBS.FVV- Ü.17.01		noch nicht begonnen
HB111	Schwachstelle	Worben, Fencherenweg - Worben, Brüggliackerweg	Worben		x			HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur, Aufwertung Ortsdurchfahrt		RGSK21: BBS.MIV- Auf.01		noch nicht begonnen
HB112	Schwachstelle / Point problématique / Netzlücke / lacune du réseau	Sägifeld / Chemin de la Scierie	Biel/Bienne				x	HVI / NV	-	Netzlücke / Lacune du réseau	SVN25: 56	RGSK25: BBS.FVV- Ü.17,07	AP5	noch nicht begonnen
HB113	Netzlücke	Meinisberg, Eschenweg - Meinisberg, Aareweg	Meinisberg				x	HVII	-	Netzlücke	SVN25: 121	-		noch nicht begonnen
HB114	Schwachstelle	Gerolfingen, Hoserenstrasse - Gerolfingen, Alte Bielstrasse	Gerolfingen		x			HVI	-	Fehlende Veloinfrastruktur		-		noch nicht begonnen
HB115	Schwachstelle / Point problématique	G-Müller-Platz / Place Guido-Müller	Biel/Bienne, Nidau				x	HVI	-	Sicherheitsdefizit / Défait de sécurité	SVN25: 42	-		in Bearbeitung
HB116	Netzlücke / Lacune du réseau	Neuer Radweg Beaumont / Nouvelle piste cyclable Beaumont	Biel/Bienne, Evillard			x		HVII	-	Netzlücke / Lacune du réseau		-		in Bearbeitung
HB117	Schwachstelle	Lengnau, Kantonsgrenze - Lengnau, Badmattstrasse	Lengnau		x			HVI	-	Aufwertung Veloinfrastruktur		-		noch nicht begonnen
HB118	Schwachstelle	Meinisberg, Rosenweg - Safnern, Paul Jenni-Strasse	Meinisberg, Safnern		x			HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur		-		noch nicht begonnen
HB119	Schwachstelle	Safnern, Grenzweg - Orpund, Lindenstrasse	Orpund				x	HVII	-	Teilweise nicht befestigt		-		noch nicht begonnen
HB120	Netzlücke / Lacune du réseau	Passerelle Lehmgrubenweg - Längfeld / Passerelle Chemin de la Marnière - Chemin du Long-Champ	Biel/Bienne				x	HVI	-	Netzlücke / Lacune du réseau		-		noch nicht begonnen
HB121	Schwachstelle	Erlach, T-30-Zone - Erlach, Chänelbach	Erlach		x			HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur		-		noch nicht begonnen

Nr.	Art	Bezeichnung	Gemeinde(n)	Strassenkategorie / Federführung				RVNP 2026	Velo- land- route	Begründung / Bemerkung	Koordination SVN	Koordination RGSK	AP A- Hori- zont	Umsetzungsstand
				NS3	KS	KRW	GS/PS							
N°	Type	Désignation	Commune(s)	Catégorie de routes / Responsabilité				PRRVC 2026	Itin. de « La Suisse à vélo »	Motif / Remarque	Coordination PSRVC	Coordination CRTU	PA Hori- zon A	Statut de mise en œuvre
				RN3	RC	PPC	RC / RP							
HB122	Schwachstelle	Gampelen, Bahnhof - Gampelen, Kreisel Witzwil	Gampelen		x			HVII	-	Fehlende Veloinfrastruktur		-		noch nicht begonnen
HB123	Schwachstelle	Müntschemier, Stegenmatte - Müntschemier, Hürlimatte	Müntschemier				x	HVII	-	nicht befestigt		-		noch nicht begonnen
HB124	Netzlücke / Lacune du réseau	Biel, Seilerweg - Biel, Marie-Louise- Bloesch-Weg / Bienne, Chemin des Cordiers - Bienne, Chemin Marie- Louise-Bloesch	Biel/Bienne				x	HVI	-	Netzlücke / Lacune du réseau	SVN25: 89	-		noch nicht begonnen
HB125.1	Schwachstelle	Neuer Anschluss Uferweg - Neuenburgstrasse (N5)	Twann-Tüscherz	x				HVI	-	Aufwertung Veloinfrastruktur, Sicherheitsdefizit	-	-		in Bearbeitung
HB125.2	Schwachstelle	Ausbau Uferweg	Twann-Tüscherz			x		HVI	-	Aufwertung Veloinfrastruktur, Sicherheitsdefizit	SVN25: 131	-		noch nicht begonnen
HB126	Netzlücke / Lacune du réseau	Biel, Paul-Robert-Weg / Bienne, Paul- Robert-Weg	Biel/Bienne			x		NV	-	Netzlücke / Lacune du réseau	SVN25: 124	-		noch nicht begonnen
HB127	Schwachstelle	Aareweg	Orpund				x	HVII	5	nicht befestigt		-		noch nicht begonnen